

## INFORME QUINCENAL

### INCIDENCIAS

El presente informe tiene como objeto el examen, valoración y puesta en conocimiento de las incidencias respecto del mantenimiento y conservación de los servicios urbanísticos de la urbanización Costa Esuri. (P.P. Sector nº1 de las normas subsidiarias del planeamiento de Ayamonte.)

**Fecha de visita:** 17 de marzo de 2024.

**I.- INCIDENCIAS GENERALES:** En la visita se observan a priori tres situaciones generales a tener en cuenta:

**a). Situación general del acerado en los arriates de los arboles.** En la mayoría de los arriates se está levantando al acerado por acción de las raíces de los arboles. Dicho levantamiento en algunas zonas conllevará inexorablemente que el acerado quede impracticable. Se aconseja el estudio de medidas que puedan eviten la progresión del daño.





**b). Estado de los recintos para contenedores de basura.**

Actualmente los recintos construidos en principio para albergar los contenedores de basura han perdido su finalidad, ya que los nuevos contenedores no caben y están alojados fuera. A fecha del presente presentan importante deterioro de la madera y estructura metálica, dando mala imagen, además de ser usados para depositar diverso material de desecho.

Dado que han perdido su finalidad se cuerda su retirada.





**c).Falta de mantenimiento de los monolitos de puntos de suministro eléctrico de las parcelas privadas.**

Se observan bastantes monolitos de suministro eléctrico de las parcelas privadas con las tapas rotas o sin tapas, y bastantes deteriorados, lo que da una mala imagen el conjunto de la urbanización. Con independencia del peligro que puedan suponer.





## II.- INCIDENCIAS PARTICULARES.

Hundimiento acerado en Avda. Rosalia de Castro, a la altura de la cuarta farola dirección CR Las Encinas-Parque Oasis.



Farolas en mal estado en calle de acceso a la depuradora situada junto a CR las Colinas.



Calle Gonzalo de Berceo. Destrucción parcial del parte del acerado.



Calle Gonzalo de Berceo. Bordillos de aceras rotos y falta de tapas de alcantarillas.



Calle Gonzalo de Berceo. Falta de acerado.



Falta de farola en rotonda oeste de calle Gonzalo de Berceo.



ç

c/ Francisco de Quevedo. Hormigón en la carretera.



C/ Fray Luis de León. Falta de reposición de papeleras.

Caseta en calle Miguel Delibes.



Avda. Juan Pablo II. Falta de farola en la puerta Marina Esuri Golf.

