VIII Informe de situación

En la octava visita al Núcleo Poblacional de Costa Esuri, hemos detectado algunas nuevas deficiencias. Alguna de las mismas requieren de notificación al Excmo. Ayuntamiento de Ayamonte.

Gonzalo de Berceo

Falta de alcantarillado, acumulación de residuos al final de la calle, puerta de contadores abierta y arqueta sin tapadera.






Jueves, 1 de diciembre de 2022.



Calle Antonio de Nebrija

Ausencia de Alcantarillado y cuadro eléctrico abierto.



Jueves, 1 de diciembre de 2022.



Avenida Juan Pablo II.

Pavimento entre pasos de peatones, junto a la entrada de Albatros Golf I, tuberías descubiertas en el suelo, vallado perimetral del centro comercial y fuente de la rotonda hacia paseo Blasco Ibáñez que no funciona, esta última incidencia hay que notificarla al Excmo. Ayuntamiento de Ayamonte.



Jueves, 1 de diciembre de 2022.



Jueves, 1 de diciembre de 2022.



Jueves, 1 de diciembre de 2022.




Jueves, 1 de diciembre de 2022.




Jueves, 1 de diciembre de 2022.




Jueves, 1 de diciembre de 2022.



Jueves, 1 de diciembre de 2022.





Calle Jorge Guillen

Saliente en acerado.



Avenida Rosalía de Castro.

Residuos junto a parcela, canalización descubierta y varios árboles rotos.



Jueves, 1 de diciembre de 2022.



Jueves, 1 de diciembre de 2022.



Jueves, 1 de diciembre de 2022.



Jueves, 1 de diciembre de 2022.



Jueves, 1 de diciembre de 2022.



Calle Benito Pérez Galdós

Escombros y basura en el acerado.



Jueves, 1 de diciembre de 2022.



Calle Fernando de Rojas

Cuadro eléctrico abierto.



Paseo de Blasco Ibáñez

Tapaderas rotas en cuadro eléctrico. Banco Roto. Acumulación de suciedad en calle cortada. Zona infantil pendiente de arreglo. Agujero en acerado



Jueves, 1 de diciembre de 2022.




Jueves, 1 de diciembre de 2022.





Jueves, 1 de diciembre de 2022.



Calle Rubén Darío.

Tapaderas de cuadros eléctricos rotas. Neumáticos y suciedad junto a la calzada.





Calle Bartolomé de las casas

Agujero en el suelo.



Francisco de Quevedo

Estas dos incidencias requieren de notificación al Excmo. Ayuntamiento de Ayamonte. En primer lugar, sería recomendable señalar la caída de unos 8 metros que hay en la curva o bien vallar toda la zona de la curva.

Respecto a la última foto, la fuente que se encuentra en la rotonda de Franco de Quevedo y Rubén Darío no funciona.

