

lunes, 3 de octubre de 2022

IV Informe de situación

En esta última quincena no se han observado nuevas deficiencias, solo las referidas en el primer informe que aún no han sido subsanadas.

Aparte de estos desperfectos, se hace necesario requerir tanto al Ayuntamiento como a los propietarios de parcelas sin edificar, la limpieza y poda de las mismas.

Requerir a Ghiasa que aumenten el número de contenedores ya que con el aumento de población durante los meses de verano, los que hay actualmente son insuficiente.

Puesta en funcionamiento de las fuentes instaladas en las rotondas.

Calle Lópe de Ayala.

Cuadros eléctricos sin protección



Calle Gonzalo de Berceo

Basuras acumuladas al final de la calle

lunes, 3 de octubre de 2022



Paseo Vicente Aleixandre

Hundimiento de la calzada justo a la salida Dirección a Ayamonte



lunes, 3 de octubre de 2022

Calle Francisco de Quevedo

Acerado



Cuadros eléctricos



lunes, 3 de octubre de 2022

Banco roto



Paseo de Blasco Ibañez

Farola rota y falta de iluminación



Avenida Juan Pablo II

Al ser una de las arterias principales de este núcleo poblacional, requiere bastantes mejoras
Reubicación de los contenedores en toda la Avenida ya que impiden el paso a peatones

lunes, 3 de octubre de 2022

Árbol roto




Mejora de la jardinería al final de la calle avenida (junto al ultima rodonda)



lunes, 3 de octubre de 2022



Debido al estrechamiento de la calzada y a la falta de iluminación nocturna, se hace necesaria la señalización de este estrechamiento (pintar el bordillo de con algún material reflectante)



lunes, 3 de octubre de 2022

Se hace necesario también la poda del Campo de Golf ya que el peso de las ramas hace que se caigan las vallas protectoras (no se aportan fotos)

Necesaria reparación del acerado, debido a la crecida de los árboles todo el acerado de toda la Avenida está levantado, en algunos tramos totalmente sueltos (no se aportan fotos)

También, en esta misma Avenida es necesario la reparación del 3 badén (en dirección salida a Ayamonte), está hundido y todos vehículos golpean los bajos a su paso. (no se aportan fotos).

Calle Rosalía de Castro

Reparación de acerado o al menos, protección del mismo



lunes, 3 de octubre de 2022

Hudimiento de la Calzada




Calle Miguel de Unamuno

Calle de tráfico fluido, por lo que sería necesario la instalación de algún elemento que impida el MAL estacionamiento en la puerta y alrededores del Supermercado Coviran.

Pistas deportivas

Facilitar su acceso y señalización



lunes, 3 de octubre de 2022

Reparación y/o poda (EN ESTE CASO CONCRETO NO SE HA REPARADO LA FAROLA ROTA, SÓLO SE HA PUESTO UN PRIVOTE DE PROTECCIÓN CUBRIÉNDOLO)



Instalar sistema de protección y/o recolocación



Calle Benito Pérez Galdos

lunes, 3 de octubre de 2022

Saneado de la calzada



Calle Tirso de Molina

Protección y/o saneado



Innumerables alcantarillas sueltas, en diferentes calles.

Rosalía de Castro, Miguel de Unamuno, Benito Pérez Galdós....

Se detecta también mucha falta de limpieza en los alrededores de la pista deportiva, así como árboles inclinados (especialmente en el Paseo de Blasco Ibáñez)

Árbol una papelera arrancada por golpe vehículo en López de Rueda

lunes, 3 de octubre de 2022

