

## INFORME QUINCENAL

### INCIDENCIAS

El presente informe tiene como objeto el examen, valoración y puesta en conocimiento de las incidencias respecto del mantenimiento y conservación de los servicios urbanísticos de la urbanización Costa Esuri. (P.P. Sector nº1 de las normas subsidiarias del planeamiento de Ayamonte.)

**Fecha de visita:** 1 de abril de 2024.

**I.- INCIDENCIAS GENERALES:** En la visita se observan a priori dos situaciones generales a tener en cuenta:

**A)** Mal estado de farolas en diversas zonas. Siendo responsable el Ayuntamiento de Ayamonte, se librar petición de reparación al Ayuntamiento



C/ Gonzalo de Berceo



Paseo Blanco Ibañez



c/ Arcipreste de Hita

- B)** Se observa que en las acometidas de las viviendas que se están construyendo a la red pública de pluviales, la calzada no queda bien recogida, produciendo hundimientos en la zanja, con el consiguiente peligro para la circulación. Se envía solicitud de subsanación al Ayuntamiento de Ayamonte como responsable del mantenimiento de la calzada.



c/ Fray Luis de Leon



Paseo Blasco Ibañez

**II. INCIDENCIAS PARTICULARES.**



C/ Jorge Guillen



Avda Juan Pablo II



Limpieza de zona de almacenamiento de residuos vegetales de Costa Esuri.