

martes, 18 de octubre de 2022

V Informe de situación

En esta quincena se han encontrado deficiencias nuevas, pero las anteriores siguen sin solucionarse (ver informes anteriores)

Paseo de Blasco Ibáñez

Regular el horario de encendido de las farolas.

A las 19.30 están encendidas (cosa recomendable de cara a los próximos meses), pero a las 7:30 de la mañana están apagadas, y posteriormente a las 11.30 de la mañana vuelven a estar encendidas.

Esto se ha detectado en el Paseo de Blasco Ibáñez y en la Avenida Rosalía de Castro aunque no en toda su extensión.

Avenida Juan Pablo II

Sigue necesitando las mejoras señaladas en los informes anteriores.

Es importante señalar este estrechamiento, ya que debido a la falta de iluminación ya ha provocado algún que otro incidente



Sigue siendo importante reparar la valla protectora en la obra inconclusa del Centro Comercial

Avenida Rosalía de Castro

En esta Avenida de han detectado multitud de incidencias, aunque no dejan de ser las mismas que en el resto de toda Costa Esuri y ya señaladas anteriormente.

Cable que sobresale del suelo junto al parque Infantil cerca del Residencia Las Encinas

martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022

Hundimiento de la Calzada (ya reseñados en informes anteriores, pero la situación va empeorándose)



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



Material de obra en el acerado y sin ningún sistema de protección

martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



Calle Miguel de Unamuno

En informes anteriores se reportó la rotura de una farola, sigue sin repararse.

martes, 18 de octubre de 2022



Calle Lope de Rueda

Al igual que en otras ubicaciones hay alcantarillas sueltas

martes, 18 de octubre de 2022



Calle Jorge Guillén

martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



● ○ ○
REDMI NOTE 9T

martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



● ○ ○
REDMI NOTE 9T

martes, 18 de octubre de 2022



La calle que enlaza la Avenida Rosalía de Castro, con la parte de atrás del Residencial La Colina, falta iluminación, señalización vertical y hasta el nombre de la calle.

martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



martes, 18 de octubre de 2022



Calle José de Esponceda

Obra en la calzada sin señalización luminosa ni acústica

martes, 18 de octubre de 2022

